

SERVICII DE VERIFICARE NEDISTRUCTIVĂ (MAGNETOGRAFIC) LA CABLURILRE DE OTEL DE LA TELEFERICUL DE MATERIALE

I.D.: 57719971

Data publicarii	08.06.21	Coduri CPV	71632200-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	16.470,00 RON - 16.470,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: SERVICII DE VERIFICARE NEDISTRUCTIVĂ (MAGNETOGRAFIC) LA CABLURILRE DE OTEL DE LA TELEFERICUL DE MATERIALE Complexul Energetic Hunedoara – Direcția Minieră are în componență Exploatarea Minieră LUPENI la care transportul masei de steril de la suprafața rezultată din lucrările de exploatare din subteran se face cu ajutorul telefericului de materiale . Pentru utilizarea/exploatarea în condiții de siguranță a instalației de transport pe cablu , este necesară efectuarea unor lucrări de verificare a cablurilor tractoare și purtătoare, în scopul menținerii performanțelor inițiale prevăzute de producător, asigurându-se funcționarea conform documentației tehnice a acesteia. Parte a acestor instalații, cablurile , au un regim de exploatare și verificare strict, reglementat de Prescripțiile Tehnice ISCIR PT R12/2003 și Regulamentul de Sanatate și Securitatea Muncii 2007. Achiziționarea acestui serviciu este oportună și necesară pentru funcționarea în condiții de securitate a telefericului de materiale de la EM Lupeni , întrucât neverificarea periodică a acestor cabluri, duce la oprirea instalației de transport pe cablu de către ISCIR și implicit la generarea de costuri suplimentare pentru transportul sterilului . Parte a acestor instalații, cablurile de extracție au un regim de exploatare și verificare strict, reglementat de Regulamentul de Sanatate și Securitatea Muncii 2007. În timpul utilizării instalațiilor de transport pe verticală , pot apărea diferite defecte ale elementelor de la mașina de extracție , cum ar fi: -deformări - pierderea secțiunii cablului și anume coroziunea , uzură, deformări plastice, -modificări de structură și rezistență a oțelului ca rezultat a influenței termice Defectele care se află la exterior și nu sunt ascunse sub stratul de praf pot fi depistate vizual, pentru celelalte defecte informațiile pot fi obținute doar prin examinarea de către laboratoare abilitate cu ajutorul unor aparate speciale și cu personal autorizat de ISCIR INSPECT. Descrierea detaliată a serviciilor și necesarul de verificări se regăsește în caietul de sarcini nr. AS 2071/1/09.03.2021 și Anexa- Necesari verificări nedistructive la cablurile de la telefericul de materiale al EM Lupeni nr. 2072/1/09.03.2021.
