

---

## reparații FAP Citroen Jumper

I.D.: 43307663

---

Data publicarii	25.02.20	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.503,55 RON - 1.503,55 RON

---

Descriere: lucrări reparații FAP pentru autoutilitara Citroen Jumper; sunt incluse piese de schimb (senzor temperatura FAP), montare demontare FAP, curățare FAP, testări ECU

---