
SERVICII REPARATIE PENTRU SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE VIDEO

I.D.: 43873182

Data publicarii	11.10.19	Coduri CPV	50343000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.274,00 RON - 8.274,00 RON

Descriere: SERVICII REPARATIE PENTRU SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE VIDEO CU INLOCUIRE A 2 CAMERE SUPRAVEGHERE DEFECTE, Servicii reparatie retea supraveghere video cu inlocuirea a 2 camera video defecta "Camera supraveghere Hikvision PTZ IP de exterior, 20x, IR 150m 1/3"" PS CMOS, 1.3MP 0.05 lux, F1.4, ICR mecanic zoom 20x, f=5.2-104mm AGC, AWB, BLC, 3D DNR IP66, -30°C~65°C, Hi-PoE/24VAC, 30W" buc 1 Hikvision Bracket DS-1602ZJ white Aluminum alloy 97 Manopera instalare pe stalp , configurare hardware si software buc 1 Executarea lucrarilor de reparatie, la sistemul de supraveghere video pe str. Libertatii (in fata la catedrala), defocusat sistem de focalizare defect, intersectia b-dul Dacia cu str. M VITEAZUL (Supeco), nu mai functioneaza stanga, dreapta +sistem focalizare defect.
