

Diagnosticare problema de functionare autosampler S10 si verificare traseu de acetilena pt PinAAcle

I.D.: 104394391

Data
publicarii 16.10.24

Coduri CPV

50410000-2

Pretul
estimativ: 900,00 RON - 900,00 RON

Descriere: Conform descrierii. Prezenta achizitie constituie comanda ferma. In urma prestarii serviciilor se va emite un raport de service/certificat de garantie
