
Servicii de Dirigenție de Șantier - " Reabilitare/Modernizare/ Dotare Gradinita P.P. Piticot

I.D.: 58872960

Data publicarii	13.07.21	Coduri CPV	71247000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 18.000,00 RON - 18.000,00 RON

Descriere: Servicii de Dirigenție de Șantier - " Reabilitare/Modernizare/ Dotare Gradinita P.P. Piticot ,Municipiul Hunedoara". Cod SMIS 122836. Dirigintele de șantier trebuie sa fie atestat, în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu toate reglementările ce decurg din acesta precum și cu alte normative aflate în vigoare. Drepturile, obligațiile și răspunderile dirigenților de șantier sunt reglementate conform articolului 44 din Procedura de autorizare a dirigenților de șantier din 13.05.2011, anexă la Ordinul nr. 1496/ 13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigenților de șantier, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului Scopul serviciilor pe care dirigintele de șantier trebuie să le asigure pentru obiectivul de investiții este de a oferi garanția ca societatea căreia i-a fost atribuit contractul de execuție a lucrărilor își va îndeplini toate responsabilitățile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice și caietele de sarcini. Dirigintele de șantier este reprezentantul investitorului și își exercită atribuțiile pe toată durata de concepere și realizare a construcției în perioadele de pregătire a execuției lucrărilor, executare și recepție a lucrărilor.
