

## «CONSTRUIRE PODET ACCES PROPRIETATI- SAT ROTUNDA-VALEA VARU, COMUNA CORBENI » - lot.1 «REFACERE DRUM COMUNAL DC 254, SAT OESTII UNGURENI, PUNCT CIMITIRUL RUSILOR, JUDETUL ARGES« si «REFACERE DRUM COMUNAL DC 262, SAT TURBUREA, JUDETUL ARGES» - lot.2

I.D.: 63322502

Data publicarii	22.11.21	Coduri CPV	45200000-9
Pretul estimativ:	494.728,17 RON - 494.728,17 RON		

Descriere: 2. «REFACERE DRUM COMUNAL DC 254, SAT OESTII UNGURENI, PUNCT CIMITIRUL RUSILOR, JUDETUL ARGES« si «REFACERE DRUM COMUNAL DC 262, SAT TURBUREA, JUDETUL ARGES» - lot.2, Prin realizarea lucrarilor de refacere, se asigură condiții minimale de infrastructura rurală și totodata o dezvoltare zonala echilibrată din punct de vedere al rețelei de transport rutier. Datorită fenomenelor meteorologice periculoase cauzate în ultima an, respectiv 15.06-25.06.2020, o parte dintre drumurile comunale se află în stare avansată de degradare, accesul fiind îngreunat pentru vehicule și autovehicule, privind cetătenii de a putea accede la proprietățile, în special agricole, dar și la o parte dintre gospodării. În urma acestor fenomene hidrometeorologice s-au depasit capacitatele de transport a albiilor și s-au format unele surgeri de pe versanți determinând fagase longitudinale și transversale precum și caverne, pe drumurile publice afectate. Drumurile afectate sunt precizate în procesul verbal nr. 1003589 din 29.06.2020 întocmit de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arges, privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase (precipitații abundente) în localitatea Corbeni în perioada 15.06-25.06.2020, urmare a Raportului operativ elaborat de Primaria Corbeni. Se precizează că au fost avariate drumurile comunale DC 254, DC 262 cu deteriorarea platformei drumului cu o latime variabilă, ca urmare a unui proces de spalare balast (aprox. 20 cm grosime).. 1. «CONSTRUIRE PODET ACCES PROPRIETATI- SAT ROTUNDA-VALEA VARU, COMUNA CORBENI » - lot.1, În momentul de fata trecerea peste Valea Varu se face pe un podet amenajat din 3 tuburi din beton cu diametrul de 800 mm care nu sunt diemnionate corespunzător, iar când plouă torrential acestea se infundă și apă trece peste ele blocând accesul oamenilor la proprietăți. Având în vedere că podetul a fost amenajat necorespunzător, el a fost afectat de precipitațiile cauzate în perioada 15.06.2020 - 25.06.2020, nu a mai putut prelua debitul de apă venit pe această vale și a fost infundat este necesară o intervenție majoră în acea zonă, deoarece atunci când vor veni precipitații abundente nu se mai poate asigura accesul la aceste proprietăți și există riscul că proprietățile aflate aproape de vale să fie inundate. Pentru asigurarea unei trecerii în siguranță peste această vale este necesară să se execute următoarele lucrări: Construirea unui podet aval de cel amenajat necorespunzător; Amenajarea albiei prin protejare cu saltea din gabioane, zid de sprijin din gabioane și praguri de fund; Amenajarea rampelor și drumurilor de acces la podet. Lucrările vor contribui la diminuarea tendintelor de declin social și economic, la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale precum și stoparea fenomenului de depopulare. Realizarea investiției, are ca obiectiv asigurarea condițiilor de trafic corespunzător. Prin implementarea acestui proiect se va facilita accesul în sat Rotunda, DC 297, pe Valea lui Varu, DC 297, a autovehiculelor de orice tonaj sau gabarit (salvare, pompieri, autovehicule speciale, etc.) precum și circulația pietonală în condiții de siguranță și confort. Scopul realizării lucrarilor de refacere, este de a elimina efectele calmităților produse la drumurile existente cauză a factorilor de risc naturali..