
REPARATIE MASINA DE SPALAT RC 30 IMESA

I.D.: 106304734

Data publicarii	26.11.24	Coduri CPV	50530000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.344,00 RON - 5.344,00 RON

Descriere: REPARATIE Masina de spalat RC 30 Imesa (seria: L201810013): Materiale, piese de schimb, lucrari Buc. Preț unitar (RON) Total (RON) Kit rulmenti complet 1 3.130 3.130,00 Total General (RON fara T.V.A.) 3.130,00 Utilaj/Operațiune TOTAL (RON) Materiale și piese de schimb 3.130,00 Manopera 2.214,00 Cheltuieli aprovizionare si transport - cheltuielile sunt reduse deoarece trebuie pus in functiune si calandrul, in cazul in care se doreste in alta perioada punerea lui in functiune, data viitoare cheltuielile de transport si aprovizionare vor fi duble) (1X623X1,2) 0,00 TOTAL I 6.091,6 Cheltuieli indirecte (20% -25%) 10% 0,00 TOTAL II 6.091,6 Beneficiu (8%- 10%) 5% 0,00 TOTAL fără TVA 5344,00 TVA 19% 1.015,36 TOTAL GENERAL (RON) 6359,36
