

---

## Reparatii sistem turbo MERCEDES SPRINTER

I.D.: 22339502

---

Data publicarii	13.09.17	Coduri CPV	50112100-4
Termenul limita pentru depunere:	15.09.17	Pretul estimativ:	4.500,00 RON
Descriere:	Executie lucrari de reparatii la sistemul turbo Mercedes Sprinter, cu seria de sasiu WDB906133DN537874, (posibil sa fie inlocuite turbosuflanta,radiator intercooler,furtun filtru turbosuflanta, garnituri...)		

---