

## Reparatii defectiuni autospeciale

I.D.: 20634611

---

Data publicarii	21.06.17	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	27.06.17	Pretul estimativ:	11.128,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

---

Descriere: Garda de Coasta intentioneaza sa achizitioneze servicii de reparare pentru urmatoarele autovehicule: LOT 1: autovehicul special M1, tip varianta 7HC/MIDFT1/KOMBI, s.s. VW2ZZZHZA271969, an fab.2010, tip motor CAAC, serie 076700, cilindree 1968 cm<sup>3</sup>, 103KW/3500, aflat la sediul SPF Pardina, jud Tulcea care necesita urmatoarele interventii stabilite in urma constatarii tehnice: repararea sistemului de transmisie, inlocuire senzor filtru particule, repararea sistemului de alimentare, regenerarea filtrului de particule, diagnoza sistemului electric si inlocuirea placutelor de frana. De asemenea se impune inlocuirea urmatoarelor componente: 1 buc planetara fata, 1 buc senzor filtru particule, 1 set placute frana spate; 1 buc mecanism EGR. LOT 2: autovehicul special NTG, tip varianta MITSUBISHI KAOT/KB122/MCT022/L200, s.s. MMCJNKB4OBD001771, an fab.2011, tip motor 4D56, serie UCCD1892, cilindree 2477cm<sup>3</sup>, 100KW/4000, aflat la sediul SPF Isaccea, jud Tulcea care necesita urmatoarele interventii stabilite in urma constatarii tehnice: repararea sistemului de suspensie, inlocuirea placutelor de frana, diagnoza sistemului electric. De asemenea se impune inlocuirea urmatoarelor componente: 2 buc bieleta antiruliu fata, 2 buc bieleta antiruliu spate, 2 buc bucsa bieleta antiruliu, 1 set placute de frana fata, 1 set saboti de frana spate, 1 buc stergatoare perbriz, 2 buc bucsa bieleta antiruliu spate, 1 buc tampon sustinere cutie viteze. LOT3: autovehicul special M1, tip varianta 7HC/MIDFT1/KOMBI, s.s. VW2ZZZ7HZA269845, an fab. 2010, tip motor CAAC, serie 075442, cilindree 1968cm<sup>3</sup>, 103KW/3500, aflat la sediul SPF Tulcea care necesita urmatoarele interventii stabilite in urma constatarii tehnice: repararea sistemului de suspensie, inlocuirea filtrului de particule, repararea sistemului de alimentare, regenerarea filtrului de particule, diagnoza sistemului electric ( resetarea sistemului de inchidere centralizata), inlocuirea placutelor de frana, reparatii la caroserie. De asemenea se impune inlocuirea urmatoarelor componente: 1 buc sistem inchidere centralizata usa culisanta, 1 buc rola superioara usa culisanta, 1 buc rola inferioara usa culisanta, 1 buc rola inferioara usa culisanta, 2 buc amortizoare telescopice spate, 1 buc senzor filtru particule, 1 set placute de frana fata, 1 set placute frana spate, 2 buc kit amortizor telescopic, 1 buc mecanism EGR.

---