

Kit reparatie videocoloscop Pentax MODEL: EC-3890Fi2/A110635

I.D.: 67071543

Data publicarii 11.03.22 Coduri CPV 44164000-7 50421000-2

Pretul estimativ: 16.725,00 RON - 16.725,00 RON

Descriere: OBIECTUL: Videocoloscop Pentax MODEL: EC-3890Fi2/A110635 REPRESENTANT VAVIAN TRADING: Florin Voicu REFERINTA CLIENT:Sp Fundeni RAPORT SERVICE CONSTATARE DEFECTIUNI Inele de ghidaj in segmentul flexibil al deflectiei rupte (deflectie insuficienta si joc mare) carcasa corp control (maner) fisurata, lipsa label model, tuburile flexibile prezinta urme de uzura dar fara deformari parametrii conductor de lumina 90%, con de protectie tub alimentare/corp control fisurat PIESE DE SCHIMB SI MATERIALE FOLOSITE Cod Denumire Cant Pret Unitar Lei fara TVA Pret Total Lei fara TVA 1 D756-U5020-4 SEGMENT STAYCOIL ASSY PB-FREE 1 5897 5897 2 D756-U5015-2 DISTAL END ASSY WITH TUBES 1 6952 6952 3 D756-SB298 BODY COVER GRIP 1 429 429 4 D013-SA011-B1 BENDING RUBBER 1 175 175 5 D756-SB308 ROOT BRACE RUBBER LG BODY 1 472 472 6 D760-SH001 BRAND PLATE EC3890Fi2 4 25 100 7 D032-SA035 ADJUSTING COLLAR 4 30 120 8 D013-SA068 STAYCOIL COLLAR 4 30 120 9 D201-U2165 RL PULLEY ASSY 1 1115 1115 10 D201-U2160 UD PULLEY ASSY 1 1115 1115 11 Set garnituri etansare 1 165 165 12 Adezivi, consumabile diverse 1 65 65 13 PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA