
Servicii reparatie TRACTOR Belarus inclusiv piese

I.D.: 48578591

Data publicarii	30.07.20	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.026,72 RON - 2.026,72 RON

Descriere: PIESE 80-3512010) Regulator aer - 1 buc RP70-050) Supapă de siguranță RP-70 - 1 buc 50-3502040-) Disc de frana MTZ D=180 - 2 buc 85-3502040-) Disc de frana MTZ TRIBO D200 - 6 buc Arcul discului de frînă MTZ - 50-3502068 - 9 buc Reparatie sistemul de franare - Constatate defectiuni - Demontare sistem frani - Schimbare discuri frana de serviciu - 6buc - Schimbare discuri frana de mana - 2 buc - Schimbare arcuri frana - 9 buc - Ansamblare sistem franare - Reglaj sistem franare REPARATIE MECANISM HIDRAULIC - Constatate defectiuni - Demontare/montare supapa hidraulica - 1 buc - Reglaj supapa hidraulica - Inlatuare scurgeri system hidraulic - reglaj curele Servicii revizie/deplasare
