
Servicii reparatie sistem racire Criomicrotom CM1850 UV seria 2474, marca Leica

I.D.: 95254615

Data publicarii	29.03.24	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.800,00 RON - 4.800,00 RON

Descriere: Reparatie sistem racire Criomicrotom CM1850 UV seria 2474, marca Leica. Incarcare cu freon ce consta in : golire instalatie, testare instalatie, vidare instalatie, montare valva incarcare, agent frigorific R414A,etc. Nota: In cazul in care in urma incarcarii cu freon defectiunea persista, este necesar inlocuirea modului E-VALVE si compresor.
