

Casare Stingator Tip P6 - P9 -G2 - G5 - Sm6 - Sm9

I.D.: 54219805

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 11.02.21 | Coduri CPV | 50413200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 390,00 RON - 390,00 RON

Descriere: Stingatoarele neconforme Stingatoarele neconforme sunt: a. Stingatoarele care nu au aviz valid EN 3-7 si EN 3-10 si care nu sunt inscrise in lista mijloacelor certificate conform OMAI 88/2012 asa cum este ea prezentata pe siteul www.igsu.ro, sectiunea Informatii Utile; b. Stingatoarele a caror eticheta originala (a producatorului) a fost distrusa sau indepartata de firmele care au executat service-ul pe respectivul stingator; c. Stingatoarele care nu au corespondenta intre aviz - eticheta si produsul in sine; d. Toate stingatoarele considerate „depasite” conform articolului 25: de tip „soda acid”, cu spuma chimica, cu clorobromometan sau tetraclorura de carbon, de unca folosinta mai vechi de 5 ani, care functioneaza prin rasturnare, cu recipient din cupru sau alama imbinat prin sudura moale/lipire sau nituire, cu recipient din otel imbinat prin nituire; e. Toate stingatoarele considerate atipice fata de standardele EN 3-7 si EN 1866: G1, G3, G6, P5, P10, AP10, SM10, H3, H10; f. Toate stingatoarele pentru care nu se mai gasesc piese de schimb si/sau substante de stingere conforme cu modelul certificat; g. Toate stingatoarele care au urme de coroziune pe recipient sau a caror recipienti sunt deformati datorita unor impacturi mecanice. 22 bucati - Stadion Ilie Oana + 1 bucata Sala Doroftei + 11 bucati Sala Olimpia + 2 bucati Sala de Box + 3 bucati Bazin Vega
