

---

## **Serviciu pentru repararea blocului de comanda al detectorului de jocuri in articulatii**

I.D.: 50498672

---

Data publicarii	09.10.20	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.769,00 RON - 4.769,00 RON

---

Descriere: Serviciu pentru repararea blocului de comanda al detectorului de jocuri in articulatii, din cadrul modernizarii detectoarelor de jocuri cu lanterne radio - reparatie lanterna telecomanda si reparatie placa emitator radio (reparatie modul receptor, reparatie modul incarcare, reconfigurare canale radio, probe de functionare). Manopera demontare/montare - 2,5 ore. Transport Bucuresti - Buzau - retur (2 deplasari) - 520 km. Termen de reparare: 3-5 zile lucratoare de la comanda ferma. SER MENT NR M 312/ 06.10.2020

---