

Pachet reparat chiller Casa Filipescu - Cesianu

I.D.: 73200242

Data publicarii	15.09.22	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	13.136,00 RON - 13.136,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Pachet de reparat chiler Aermec mod. NRL0500****3 serial 141000697358001 Casa Filipescu Cesianu. Pachetul include urmatoarele piese si manopere: Circuitul nr.1: - Ulei POE - 4 L - Freon R410a - 8 kg - Filtru deshidrator R410a sudabil - 1 buc - Azot butelie 20L - 1 buc - Materiale marunte consumabile - 1 buc - Manopera recuperat freon, inlocuit filtru deshidrator cu sudura, inlocuit ulei compresor, efectuat teste presiune cu azot, reincarcat instalatia cu agent frigorific, efectuat verificari electrice. Efectuat teste functionare, refacut setari, punere in functiune, asistenta service pentru 30 de zile de fara limita de interventii. Circuitul nr.2: - Ulei POE - 8 L - Freo R410a - 4 kg - Azot butelie 20L - 1 buc - Solutie curatat instalatie frigorifica 5L - 2 buc - Manopera recuperat freon, spalat instalatia cu solutii (fara schimbator), inlocuit ulei compresoare, izolat schimbatorul spart, efectuat teste presiune cu azot, reincarcat instalatia cu agent frigorific la presiune de 1 bar. Costurile mentionate includ repararea echipamentului, verificari, setari si punerea in functiune a circuitului nr.1 iar pentru circuitul nr.2 lucrari de spalare si conservare a compresoarelor. De asemenea costul manoperei include interventia gratuita ori de cate ori este nevoie pentru buna functionare a circuitului nr.1 in decursul a 30 de zile de la punerea in functiune. In baza interventiilor se vor intocmii rapoarte de revizie. Nu se percep costuri aditionale indiferent de numar
