

Prestarea serviciilor de reparații și întreținere a avionului PIPER PA-42 Cheyenne III, seria 42-8001048, înmatriculat 1121 și a motoarelor acestuia PWC PT6A-4, seriile PC-E 85177, PC-E 85217

I.D.: 34763545

Documente participare:

- 2-CN1010141.zip

Data publicarii	23.03.19	Coduri CPV	50211000-7
Termenul limita pentru depunere:	02.05.19	Pretul estimativ:	2.419.038,83 RON - 2.419.038,83 RON

Descriere: prestarea serviciilor de reparații și întreținere a avionului PIPER PA-42 Cheyenne III, seria 42-8001048, înmatriculat 1121 și a motoarelor acestuia PWC PT6A-4, seriile PC-E 85177, PC-E 85217. Pentru menținerea disponibilității avionului tip PIPER PA-42 Cheyenne III, seria 42-8001048 este necesară efectuarea următoarelor tipuri de servicii: I) EVENT 1 & 2 - inspecțiile cuprinse în AMM (p/n 761-523) 5-20-00 paginile 9-34 II) INSPECȚII SPECIALE - așa cum reies din ANEXA 1 la caietul de sarcini III) SERVICII DE SCHIMB STANDARD pentru motorul P&WC tip PT6A-41 cu seria PC-E 85217 (TSN 6589:48 Fh, TSO 3600:00 Fh, CSN 5500, CSO 3234) ca urmare a consumului de resursă. IV) INSPECȚIA TURBINEI COMPRESORULUI (p/n 3024711) "INSPECT C/T BLADE" aferentă motorului P&WC tip PT6A-41 cu seria PC-E 85177 (TSN 6590:12 Fh, TSO 5779:00 Fh, CSN 5708, CSO 4897), inspecție impusă de manualul MORE al motorului ca urmare a consumului de resursă. (program MORE - STC SE00001EN) V) ÎNLOCUIRE MONTANȚI DE CAUCIUC (amortizori de vibrații) pentru ambele motoare, lucrare impusă de manualul de mentenanță al avionului PIPER PA-42 CHEYENNE III ca urmare a consumului de resursă. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19. A.C. va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
