
Servicii verificare hidranti exteriori si interiori

I.D.: 78195468

Data publicarii	03.02.23	Coduri CPV	44482200-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 480,00 RON - 480,00 RON

Descriere: Servicii verificare hidranti exteriori - 4 buc. Operatiuni ce se executa: - controlul etanseitatii instalatiei de alimentare cu apa a hidrantilor (conducte, îmbinari, armaturi); - verificarea racordurilor hidrant si a tevilor de ajutor si înlocuirea celor defecte; - verificarea uzurii sau degradarii garniturilor de la racordurile robinetului hidrant si înlocuirea celor defecte; - verificarea rolelor de furtun si înlocuirea celor defecte; - verificarea suportilor rola furtun si înlocuirea celor defecti; - verificarea robinetilor hidrant si înlocuirea celor defecti. - verificare presiune apa pe coloana. Nota: - teava de refulare trebuie sa fie cu robinet tip perdea. In pret nu sunt incluse piesele de schimb. Piese care necesita inlocuire se vor include intr-un deviz, ce va fi inmanat beneficiarului. Devizul de piese de schimb si manopera se va factura separat. Preturile anterioare includ deplasarea tehnicienilor in vederea efectuarii lucrarilor in Galati. Piese de schimb se factureaza separat Servicii verificare hidranti interiori - 20 buc.
