
Piese de schimb pentru instalatii/ Service pompe dozatoare hipoclorit de sodiu

I.D.: 100306467

Data publicarii	17.07.24	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.187,40 RON - 1.187,40 RON

Descriere: Servicii de service pompe dozatoare hipoclorit de sodiu / instalatie dozare, ce includ: - constatare stare 4 buc pompa de dozare; - inlocuire piese de schimb; - verificare in functionare. Piese de schimb: - membrane teflon: 3 buc - o-ring 36,17 x 2,62 pentru membrana: 2 buc; - o-ring VITON: 1 buc; - cap pompa dozatoare DLX: 1 buc
