
Reparatie autosanitara VW LT 35 serie sasiu WV1ZZZDZ3H013286

I.D.: 28876089

Data publicarii	13.06.18	Coduri CPV	50100000-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.06.18	Pretul estimativ:	6.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Piese de schimb: filtru polen-1buc, pivoti inferiori-2buc, bucsa bara antiruliu fata-2buc, bielete antiruliu fata-2buc, discuri frana fata-2buc, set placate frana fata-1set, set plcute frana spate-1set, lichid frana-0.5 l, lamella stergator parbriz stg.- 1 buc, lamella stergator parbriz dr.-1buc, bujii incalzire-5buc, diuze spalator parbriz-2buc, robinet instalatie racire-1buc, sensor temperature-1buc; Manopera: inlocuit filtru polen, inlocuit pivoti inferiori, inlocuit bucsi bara antiruliu fata, inlocuit bielete antiruliu, inlocuit discuri frana fata si spate, demontat si sudat esapament, deblocat compressor etrier fata si spate, aerisit sistem franare, testare franare, inlocuit lamele stergatoare, inlocuit robinet instalatie racier, inlocuit bujii, inlocuit sensor temperature, inlocuit diuze spalator. Parbriz.
