
REPARATIE SPIROMETRU SPIROLAB MM

I.D.: 50263984

Data
publicarii 01.10.20

Coduri CPV 50421000-2

Pretul
estimativ: 1.573,95 RON - 1.573,95 RON

Descriere: Constatate defect:NU FUNCTIONEAZA * Inlocuire ACUMULATOR * Reparatie cablu legatura piesa de mana * Inlocuire turbina sparta cu TURBINA STERILIZABILA LA RECE * Calibrare.PROBE FUNCTIONALE. Prezenta tine loc de comanda ferma.
