

---

## Reparatie BH08HSY

I.D.: 80453209

---

Data publicarii	29.03.23	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 415,59 RON - 415,59 RON

---

Descriere: Service manopera 195,84 Ron ( demontat/montat placute frana, eficacitate franare verificare) piese schimb 219,75 Ron ( set placute frana, set senzori placute frana, ,materiale mici). Descrierea este un exemplu, lucrarea finala este descrisa in factura fiscalal.

---