

Schimbata bujii, fise aprindere Seat Toledo

I.D.: 76565412

Data publicarii	15.12.22	Coduri CPV	50110000-9 50112000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 1.179,80 RON - 1.179,80 RON

Descriere: Reparatii Service manopera 350,00 Ron (demontat/ montat si inlocuit piese) piese schimb829,80 Ron (inspectie service cu bujii si fise inlocuit, 1 set cabluri aprindere)
Descrierea este un exemplu, lucrarea finala este descrisa in factura fiscala.
