
Reparatie Controller Booster Oxigen, Instalare tubulatura

I.D.: 43175292

Data publicarii	19.02.20	Coduri CPV	50800000-3 98300000-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 5.577,20 RON - 5.577,20 RON

Descriere: Remediere defectiune - Deconectare controller booster de la sistemul de management al statiei de oxigen - Conectare controller booster la sistemul de automatizare al booster-ului - Setare parametrii de lucru Booster intre 7,5 Bar si 8,5 Bar - Monitorizare parametrii de lucru dupa remediere , Instalare tubulatura pentru depresurizare instalatie de scurgere sterilizare, include: - Conectare tubulatura la reseaua de scurgere a chiuvetei - Fixare tubulatura cu coliere - Testare dupa instalare tubulatura - Materialele necesare inlocuirii
