
Servicii de reparare si intretinere a compresoarelor

I.D.: 102752010

Data publicarii	11.09.24	Coduri CPV	42122000-0 50531300-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 163.958,00 RON - 163.958,00 RON

Descriere: Servicii de reparare si intretinere a compresoarelor tip MBC-12", respectiv turbocompresoarele ABS HST 9500 - 2 buc. - Mentenanta 5 ani de functionare pentru turbocompresoarele HST nr. 3 cu S.N. 100137700 si nr. 4 cu S.N.1001 37673 (include inlocuire: toate ventilatoarele, toti acumulatorii, toate filtrele - cu altele noi) - 2 set; 76.727 lei/set - Manopera inlocuire, set pe turbocompresor (include cheltuieli cu forta de munca, cazare, transport) - 2 set; 5.252 lei/set
