
Lucrări de reparații zone cu deficiențe galerie betonată aducțiune principală Bistrița-Tismana

I.D.: 52999685

Data publicarii	28.12.20	Coduri CPV	45262330-3
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Lucrări de reparații zone cu deficiențe galerie betonată aducțiune principală Bistrița-Tismana ,cod CPV 45262330-3 caietului de sarcini și a detaliilor din partea desenată. Lucrările de reparații la aducțiunea principală Bistrița - Tismana, punctate în expertiză, sunt împărțite pe două fronturi de lucru și anume: 1.Tronson Bistrița aval, cu o lungime de 9120 m din care: - frontul 1 Bistrița cu o lungime de 2197m, între km0+239 km ÷2+436km cu intrare prin galeria de acces definitiv de la Priza Bistrița - frontul 2 Bistrița cu o lungime de 2395m, între km2+436km ÷4+831 km, cu intrare prin captarea Bistricioara Tronson Tismana amonte, ce cuprinde lucrările din amonte de supratraversarea Tismana cu o lungime de 94 m cu intrare prin TISMANA AMONTE. A. Tronsonul Bistrița aval Deficiențele regăsite pe acest tronson de galerie, prezentate in tabelul 1 din Anexa sunt următoarele: - Rupere inel beton la bolta galeriei hm 23 + 70; - Fisuri longitudinale la boltă și/sau pereți; - Degradări la
