
Servicii de reparație sondă de monitorizare aer pentru echipament E2M Bruker Daltonik

I.D.: 68385225

Data publicarii	20.04.22	Coduri CPV	50116000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 23.449,00 RON - 23.449,00 RON

Descriere: Servicii de reparație sondă de monitorizare aer pentru echipament E2M Bruker Daltonik, conform ADV1286187 si oferta: 1. Reparație coloana de prelevare aer set CTL 200WB - 1 bucată- 9746 lei fara TVA/buc; 2. Reparație garnitură conică de etanșare OXWB - 1 bucată- 816,50 lei fara TVA/buc; 3. Reparație ansamblu cap sondă monitorizare, element de încălzire și suport coloană prelevare - 1 bucată- 5707 lei fara TVA/buc ; 4. Reparație burduf metalic oțel inoxidabil sondă monitorizare- 1 bucată- 4730 lei fara TVA/buc.
