
Inlocuit subansamble defecte sau lipsa

I.D.: 106961584

Data publicarii	12.12.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 492,00 RON - 492,00 RON

Descriere: Cod si denumire CPV: 50413200-5 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2) Descriere: Inlocuit subansamble defecte sau lipsa: Pulbere ABC - 36kg x 10.00 lei + tva Furtun stingator tip P - 4 buc x 6.00 lei , Manometru stingator tip P6 - 3buc x 10.00 lei , Robinet stingator tip P6 - 3 buc. x 26.00 lei .
