

Reparatie Videocolonoscop Pentax MODEL: EC-3890LK/H121070

I.D.: 94397490

Data publicarii 06.03.24 Coduri CPV 50420000-5

Pretul estimativ: 28.704,00 RON - 28.704,00 RON

Descriere: 1 Inlocuire ansamblu de insertie cu tub si canale 2 Inlocuire ansamblu segment flexibil si scripeti 3 Inlocuire con de protectie 4 Inlocuire manson deflectie Necesarul de material Cod / Nr. crt. Denumire Cantitate Preț unitar Preț total D890-U5015-1 DISTAL END ASSY WITH TUBES 1 8675 8675 D890-U5030 INSERTION FLEXIBLE TUBE 1 9134 9134 D856-U5020-2 SEGMENT STAYCOIL ASSY PB-FREE 1 7003 7003 D013-SA011-B1 BENDING RUBBER 1 218 218 D032-SA035 ADJUSTING COLLAR 4 60 240 D013-SA068 STAYCOIL COLLAR 4 60 240 D201-U2165 RL PULLEY ASSY 1 764 764 D201-U2160 UD PULLEY ASSY 1 764 764 D756-SB116 UD LOCK ADJUSTING RING 1 254 254 D756-SB131 RL LOCK ADJUSTING RING 1 260 260 D569-AB267 INSULATION RING ASSY 1 155 155 D756-SB302 FWD BODY TRIM COLLAR 1 15 15 D756-SB308 ROOT BRACE RUBBER LG BODY 1 582 582 14 Set garnituri etansare 1 250 250 15 Adezivi, consumabile diverse 1 150 150 TOTAL fara TVA 28704,00 LEI TOTAL 34157.76 LEI