
CONSTATARE SI REMEDIERE DEFECTIUNI SISTEM ALIMENTARE MERCEDES SPRINTER

I.D.: 16681084

Data publicarii 14.12.16

Coduri CPV

50112100-4

Termenul limita 16.12.16
pentru
depunere:

Pretul estimativ:

1.200,00 RON

Descriere:

Remediat defectiuni sistem alimentare(este posibil sa fie necesar a fi inlocuita conducta principala alimentare carburant) la MERCES SPRINTER cu seria de sasiu WDB9066331S277196.
