
Lucrari de refacere hidranti interiori si exteriori si completare cu senzori de detectie fum

I.D.: 66388033

Data publicarii	16.02.22	Coduri CPV	45343200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 32.100,00 RON - 32.100,00 RON

Descriere: Lucrari de refacere hidranti interiori si exteriori si completarea cu senzori de detectie fum la sistemul de detectie incendiu conform notelor de constatare Conform oferta de pret nr.236/05.01.2022 1.Completare senzori sistem de detectie incendii UPU 3050 lei fara tva 2.Refacere retea de hidranti interiori la bloc alimentar 16450 lei fara tva 3.Inlocuire hidrant exterior SJUSM Locatia 2 12600 lei fara tva
