

---

## Revizie si reparatie Mercedes Benz Sprinter

I.D.: 71604754

---

Data  
publicarii 22.07.22

Coduri CPV 50112000-3

---

Pretul  
estimativ: 3.214,15 RON - 3.214,15 RON

---

Descriere: REVIZIA TIP W EFECTUARE,SCHIMB FILTRU SI ULEI MOTOR EFECTUARE,INLOCUIRE FILTRU COMBUSTIBIL,FILTRU DE AER USCAT INLOCUIRE,INLOCUIRE FILTRU PRAF LA INSTALATIE INCALZIRE,EFACTUARE TEST SCURT+RESETAT REVIZIE,LOCALIZARE ZGOMOTE LA DIRECTIE,VERIFICARE AUTOVEHICUL PE PARTE MECANICA,LOCALIZARE ZGOMOTE LA MANETA DE VITEZE,DEMONTARE,MONTARE,INLOCUIRE LA CONSTATARE,EFACTUARE PROCEDURA PE STAND VERIFICARE FRANE,CAMPANIE TEHNICA:VERIFICARE ILUMINAT EFECTUARE,INLOCUIRE SURSE LUMINA LAMPA LA ILUMINAT EXTER.,SET DE FILTRE(F AER+F ULEI+F COMB),ULEI MB,FILTRU POLEN,SAIBA 14X20-CUPRU,DISC FRANA FATA,PLACUTE FATA,SENZOR PLACUTE FRANA,BEC - PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA

---