
Servicii de reparatie si inlocuire subansamble la sonde gama tip HNQ24.

I.D.: 48331404

Data publicarii	21.07.20	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.500,00 RON - 6.500,00 RON

Descriere: Servicii de reparatie si inlocuire subansamblela sonde gama tip HNQ24 de la statiilor automate de masurare a debitului echivalentului de doza gama in aer din dotarea APM. Inlocuirea subansamblelor electronice se vor efectua la sediul SC EXATEL SRL. Se va utiliza carcasa echipamentului vechi pentru pastrarea sistemului de prindere din dotarea statiei automate. La livrare sonda va fi insotita de buletin de verificare metrologica.
