
revizie tehnica grup electrogen Tessari PVW300 326 Kwa

I.D.: 50257758

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 01.10.20 | Coduri CPV | 50532300-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 2.350,00 RON - 2.350,00 RON

Descriere: Revizia tehnica pentru generator va cuprinde urmatoarele operatiuni: 1. Motor : - Inlocuire filtru aer; - Schimb ulei motor si inlocuire filtru ulei,verificare presiune ulei; - Inlocuire filtru combustibil; - Verificare/curatare rezervor combustibil; - Verificare furtune,conducente combustibil - inlocuire dupa caz - Veridficare/reglare intindere curea is ininzator curea; - Verificare /reglare joc supape; - Verificare /curatare sistem aerisire bloc motor; - Verificare/curatare galerie admisie si evacuare; - Inlocuire lichid racire; - Verificare /curatare radiator si furtune eferente- inlocuire dupa caz; - Verificare senzori presiune ulei si temperatura- inlocuire dupa caz; - Verificare/curatare /reglare pompa injective si injectoare 2. Alternator: - Verificare bobinaj si izolatie electrica; - Verificare rulmenti - inlocuire dupa caz; - Verificare/curatare ventilator si grille aerisire. 3. Generator ansamblu: - Verificare tampoane amortizoare- inlocuire dupa caz; - Verificare/ajustare parametri panou pentru comanda; - Verificare conexiuni electrice Pentru realizarea acestor operatiuni materialele care se inlocuiesc (consumabilele: ulei, filtre aer, filtre combustibil, antigel, etc) sunt cele stipulate in manualul de exploatare al generatorului , se vor evidentia in procesul verbal de reparatie revizie si receptie.
