

## Servicii de reparatie auto Volkswagen Polo

I.D.: 52062191

---

Data publicarii 27.11.20

Coduri CPV

50112000-3 50112100-4

---

Pretul  
estimativ: 268,91 RON - 268,91 RON

---

Descriere: Inlocuit, verificare si reparare sistem de raciresi de incarcare acumulator + manopera aferenta

---