
Reparație la autospeciala Iveco Bronto Skylift cu nr. de înregistrare - MAI 23952

I.D.: 42148281

Data publicarii	05.03.19	Coduri CPV	50100000-6 50110000-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 1.231,15 RON - 1.231,15 RON

Descriere: Reparație la autospeciala Iveco Bronto Skylift cu nr. de înregistrare - MAI 23952, fiind necesar efectuarea unor reparatii la sistemul de ungere - inlocuire senzor presiune si temperatura ulei.
