
Servicii de reparare a echipamentului de fluorescență cu raze X

I.D.: 38785241

Data publicarii	30.09.19	Coduri CPV	45259000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 92.058,00 RON - 92.058,00 RON

Descriere: Servicii de reparare a echipamentului de fluorescență cu raze X (Spectrofotometrul cu fluorescență de raze X EX-2600 X-Calibur) prin înlocuirea (schimbarea) detectorului defect (detector XR100SDD part number 76700-00) cu un detector SILICON DRIFT DETECTOR-X-ray Detector XR100 SDD, 0,5 mil Be, 1,5"ext include AY00220-01 MCA-DIGITAL PULSE PROCESSOR-DP5+PC5 (cod articol 76700-00). - noul detector SILICON DRIFT DETECTOR-X-ray Detector XR100 SDD (cod articol 76700-00) să fie compatibil cu echipamentul existent (SN:117013) care a fost achiziționat în anul 2010; - calibrarea echipamentului după înlocuirea (schimbarea) detectorului defect cu cel nou; -garanție : minim 12 luni.
