

## Verificare hidranti interiori/exteriori

I.D.: 75126047

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 08.11.22 | Coduri CPV | 50413200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 300,00 RON - 300,00 RON

---

Descriere: CONFORM P118/2 din 2013, la hidranții interiori se execută verificarea funcționării cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmărind următoarele aspecte : a) furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformări, distrugerii, crăpături, pe întreaga lungime; în cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuiește imediat cu un alt furtun încercat la presiunea de lucru maximă; b) dispozitivele de fixare sunt solide și nedeteriorate; c) debitul de apă este continuu și suficient; d) sistemul de derulare funcționează ușor; e) țeava funcționează corespunzător. La hidranții de incendiu exteriori se verifică: a) starea tehnică a cutiilor de protecție, înlocuindu-se cele deteriorate datorită circulației autovehiculelor sau a unor intervenții necorespunzătoare; b) gradul de etanșitate a garniturilor; c) existența indicatoarelor de marcare a hidranților. În urma verificării, se completează „ REGISTRU DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚILOR DE CONTROL, VERIFICĂRI ȘI REVIZII TEHNICE ALE SISTEMELOR ȘI INSTALAȚIILOR DE STINGERE A INCENDIILOR ” în care sunt consemnate constatările ( piese lipsă sau cu funcționare defectuoasă ) urmând a fi propusă o soluție tehnică/financiară pentru remedierea eventualelor defecțiuni și repunerea instalației în stare de funcționare. Piese defecte sau eventualele lipsuri/neconformități nu sunt incluse în pret.

---