

## **Reparatie motocicletă BMW F700GS cu nr de inregistrare MAI 42823**

I.D.: 43633477

---

Data publicarii	26.07.19	Coduri CPV	50115000-4 50110000-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 761,90 RON - 761,90 RON

---

Descriere: Reparatie motocicletă BMW F700GS cu nr de inregistrare MAI 42823, fiind necesar efectuarea unor reparatii la sistemul de pornire - inlocuit senzor TPS, resetare valori sistemul electric.

---