
Servicii de inlocuire senzor de viteza conf. ADV1126312

I.D.: 41401429

Data publicarii	23.01.20	Coduri CPV	50112200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 347,90 RON - 347,90 RON

Descriere: va prezentam oferta de pret , intocmita pe baza anuntului postat in SICAP sub nr. ADV1126312/20.01.2020 Servicii de inlocuire senzor de viteza asupra vehiculului Dacia Logan, cu seria de sasiu UU1LSDABH36536674: MANOPERA: Inlocuit captor viteza 0.80 h x 88.24 lei PIESE: Captor de viteza 1 buc x 277.31 lei TOTAL SERVICII: 347.90 lei + TVA .
