

## Reparatii echipamente din statiile de transformare 110 kV/MT

I.D.: 3614957

Documente participare:

- 2-153682.zip

---

Data publicarii	10.09.14	Coduri CPV	50532400-7 31681410-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	16.10.14	Pretul estimativ:	1.249.210,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------------

---

Descriere: Lot 1: Reparatii ansamblu camera de stingere tip IO 110 kV(1 faza); Reparatii coloana izolanta IO 110 kV(1 faza); Reparatii ansamblu camera de stingere tip IUP 110kV(1 faza); Reparatii intrerupator tip IO 6kV/IO 20kV,630A; Reparatii intrerupator tip IO 6kV/IO 20kV,1250A; Reparatii intrerupator tip IO 6kV/IO 20kV, 2500A zona Bacau; Lot 2: Reparatii transformator de masura CESU 110kV; Reparatii trasnformator de masura TEMU 110kV; Reparatii transformator de masura TECU 110kV zona Bacau; Lot 3: Reparatii Rezistenta Tratare tip RTN-20,300A;Reparatii Bobina Punct Neutru(BPN); Reparatii Bobina Stingere cu Reglaj Continuu(BSRC)6kV,50A,180kA; Reparatii Bobina Stingere cu Reglaj Continuu(BSRC)6-20kV, 50A,580kA; Reparatii Bobina Stingere cu Reglaj Continuu(BSRC)20kV,100A,1160kA zona Bacau; Lot 4: Reparatii ansamblu camera de stingere tip IO 110kV(1 faza); Reparatii coloana izolanta IO 110kV(1 faza); Reparatii ansamblu camera de stingere tip IUP 110kV(1 faza); Reparatii intrerupator tip IO 6kV/IO 20kV,630A; Reparatii intrerupator tip IO 6kV/IO 20kV,1250A; Reparatii intrerupator tip IO 6kV/IO 20kV, 2500A zona Iasi; Lot 5: Reparatii coloana izolanta IOTM 110kV(1 faza); Reparatii ansamblu camera de stingere tip IOTM 110kV(1 faza)zona Iasi; Lot 6: Reparatii transformator de masura CESU 110kV; Reparatii trasnformator de masura TEMU 110kV; Reparatii transformator de masura TECU 110kV zona Iasi; Lot 7: Reparatii Rezistenta Tratare tip RTN-20,300A; Reparatii Bobina Punct Neutru(BPN); Reparatii Bobina Stingere cu Reglaj Continuu(BSRC)6kV,50A,180kVA; Reparatii Bobina Stingere cu Reglaj Continuu(BSRC)6-20kV,50A,580kVA; Reparatii Bobina Stingere cu Reglaj Continuu(BSRC)20kV,100A,1160kVA zona Iasi; Lot 8: Reparatii ansamblu camera de stingere tip IO 110kV(1 faza); Reparatii coloana izolanta IO 110kV(1 faza); Reparatii ansamblu camera de stingere tip IUP 110 kV(1 faza); Reparatii intrerupator tip IO 6kV/IO 20kV,630A; Reparatii intrerupator tip IO 6kV/IO 20kV,1250A; Reparatii intrerupator tip IO 6kV/IO 20kV, 2500A zona Suceava; Lot 9: Reparatii coloana izolanta IOTM 110kV(1 faza); Reparatii ansamblu camera de stingere tip IOTM 110kV(1 faza)zona Suceava; Lot 10: Reparatii transformator de masura CESU 110 kV; Reparatii trasnformator de masura TEMU 110kV; Reparatii transformator de masura TECU 110kV zona Suceava; Lot 11: Reparatii Rezistenta Tratare tip RTN-20,300A; Reparatii Bobina Punct Neutru(BPN); Reparatii Bobina Stingere cu Reglaj Continuu(BSRC)6kV,50A,180kA; Reparatii Bobina Stingere cu Reglaj Continuu(BSRC)6-20kV, 50A,580kA; Reparatii Bobina Stingere cu Reglaj Continuu(BSRC)20kV,100A,1160kA zona Suceava.