

Servicii de reparație VW Transporter SMURD MAI 33812

I.D.: 73467167

Data publicarii	26.09.22	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.09.22	Pretul estimativ:	6.100,00 RON - 6.100,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Servicii de reparație VW Transporter SMURD MAI 33812 Nr. identificare: WV1ZZZ7HZCH045691/2011Manoperă pentru următoarele operațiuni:-
diagnoză:monitorizare VAS5051-rulment axial d/m-cap bieleță direcție d/m-bielețe d/m-etrier spate d/m-sistem frânare aerisit-autoturism față-spate măsurat-convergență față/spate reglat-bucșă braț d/m-braț inferior d/m-radiator gaze recirculate d/m(înlocuit seturi de reparație)-rulment amortizor d/m-picioare amortizor d/m-bucșă stabilizator d/m-bielețe antiruliu stab d/m-arcuri elicoidale d/m-pivoți inferiori d/m-bucșă braț suspensie înlocuit-braț suspensie inferior d/m-probă traseuPiese auto:- set reparație radiator recirculare gaze-2 buc-aditiv pt lichidul de răcire-0,7 litri-șurub - 4 buc-piuliță-4-șaiță excentrică-2 buc-taler amortizor- 2 buc-rulment cap amortizor-2 buc-flanșă amortizor-2 buc-bieleță-2 buc-bieleță direcție stg/dr- 2 buc-etrier frână spate-1 buc-bucșă punte spate-2 buc-bucșă braț inf spate-2 buc-bucșă-2 buc-arc-1 buc-rulment cap amortizor-2 buc-bucșă spre spate basculă-2 buc-colier burduf bieleță dir-2 buc-colier metalic-2 buc-cap bară stg.-1 buc-cap bară dr.- 1 buc-furtun-1 buc-furtun presiune-2 buc-set bucșă etrier-1 buc-bucșă bieleță-2 buc-furtun apă-1 bucTermen de garanție minim:-3 luni pentru manoperă-12 luni pentru piesele de schimb
