

---

## Servicii de reparare si intretinere uscator 18 kg

I.D.: 51283178

---

Data publicarii	05.11.20	Coduri CPV	50532000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 640,00 RON - 640,00 RON

---

Descriere: Conditii refuzate: servicii de reparare si intretinere uscator lmesa ES 18 kg - 1 buc Se vor executa urmatoarele : - curatirea cailor interioare de evacuare a aburului - verificarea rulmentilor cuvei - veri. legaturilor electrice de alimentare din pan. de comanda si a valvei de abur - verificarea starii termostatului de reglaj a temperaturii - verificarea si curatirea paletelor ventilatorului de evacuare a aerului - verificarea curelelor de transmisie (sau a reductorului de antrenare) - verificarea si reglarea microîntrerupatorului de presurizare (sau a presostatului) - verificarea etanseitatii tubulaturii de evacuare a aburului În aceste costuri nu sunt cuprinse piesele de schimb, a caror înlocuire, daca nu se încadreaza în manopera de service si întretinere (spre exemplu înlocuirea kit-ului de rulmenti la o masina de spalut, inlocuit placa microprocesor la uscator, si programare) vor face obiectul unui deviz de lucrari, separat, care va trebui sa fie acceptat de ambele parti). Piesele se vor factura separata cu un adaos de 10% cheltuieli de aprovizionare

---