
Reparație autoturism Mercedes Sprinter CDI 516

I.D.: 90167216

Data publicarii	04.12.23	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.12.23	Pretul estimativ:	588,23 RON - 588,23 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------

Descriere: Reparație autoturism Mercedes Sprinter CDI 516, serie șasiu WDB907657KP121445, nr. înmatriculare VS 12 ANP (înlocuire plăcuțe frână pe puntea spate). La finalizarea reparațiilor solicitate se va întocmi factura fiscală și deviz/situație de lucrări, și se va acorda garanție atât pentru componentele înlocuite cât și pentru manopera efectuată.
