

Reparatie Centru Mobil de Comandă și Coordonare - Autospeciala comunicatii

I.D.: 52795867

Data publicarii	17.12.20	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 24.827,98 RON - 24.827,98 RON

Descriere: 1 . Sistem apă - înlocuire pompă /robinet apă uzată/ coliere - 2.682,61 lei 2. Încuietori cutii transport defecte - 10 buc. - înlocuire încuietori Dirak/Eurowind, înlocuire Glisiere - 3.121,68 lei 3. UPS (*) - înlocuire acumulatori, 20 buc., 12V/40Ah, remontare, cu sistem de asigurare, curățare, resetare UPS, 8.354,96 lei 4. V-sat (antena mare satelit de pe acoperiș) - revizie: curățare și gresare, mecanisme azimut și elevație, 1.920,00 lei 5. Antenă satelit Kathrein (**), antena nu mai răspunde la comenzi (posibil alimentare deficitară și resoftare) - ■ diagnoză și evaluare reparație, 1.920,00 lei 6. Suport stație meteo (***) - calibrare sistem și verificare parametrii, realizare suport și montare (înlocuire), 1.034,62 lei 7. Sistem cameră marșarier - diagnoză și evaluare reparație, înlocuire în caz de defect, cu un sistem echivalent , 3.134,62 lei 8. Scurgeri apă acoperiș (****) - diagnoză și evaluare reparație (demontare mască sistem scurgere, testare scurgeri, refacere îmbinări, etc.) 960,00 9. Sistem iluminare dimabil PMC (*****) - instalare cabluri pentru încă două benzi de led - extindere, 1.699,50 lei Garanția oferită pentru piesele de schimb: 12 luni Garanția oferită pentru manoperă: 6 luni
