

Reparatii MB Sprinter

I.D.: 74913313

Data
publicarii

03.11.22

Coduri CPV

50112100-4

Pretul
estimativ:

1.030,29 RON - 1.030,29 RON

Descriere: Efectuare test scurt Verificare motor Inlocuire senzor temperatura inainte de catalizator SCR
Filtru particule curatare/regenerare A0009055205 - senzor temperatura - 1 buc.
