
Servicii de reparare, diagnosticare si metrologie la statia de masurare gama in aer

I.D.: 52794331

Data publicarii	17.12.20	Coduri CPV	50411000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 19.500,00 RON - 19.500,00 RON

Descriere: Referitor la: Lucrari de reparatie inlocuire subansamble la statia automata de masurare a fondului de radiatie gama in aer plasata in incinta APM , la care se vor efectua urmatoarele operatiuni: Va fi verificata tehnic statia pentru a constata daca este realizata conexiunea GPRS sau ORBCOM cu ANPM. • In cazul in care subansamblul SERIAL ROUTER (ce asigura comunicatia GSM) este defect, va fi preluat acest modul verificat tehnic si se va reinscrie software-ul in echipament. • In cazul in care modul ORBCOM (ce asigura comunicatia satelitara) este defect, va fi preluat modulul in vederea verificarii tehnice si inlocuirea acumulator ce genereaza semnalul de clock al echipamentului. La final sunt reinstalate cele doua echipamente si va fi verificata functional statia, atat din punct de vedere dozimetric cat si din punct de vedere al comunicatiei. Costurile pentru aceste operatiuni sunt: - Verificare statie costatare 2000 lei - reparare si repunere in functiune 5500 lei Costurile sunt pentru o singura statie total 7500 lei Servicii in vederea metrologizarii 1. Demontare/ montare ambelor sonde la fiecare statie; 2. Verificare functionala atat din punct de vedere tehnic cat si utilizand surse test, verificare ce se efectueaza la sediul SC EXATEL SRL; 3. Aducerea in parametri, din punct de vedere al debitului dozei cat si a timpului mort pentru cei doi detectori GM aflati in fiecare sonda; 4. Realizare ansamblului in vederea testarii la INM (GDDS
