

---

## Servicii verificare hidranti interiori/exteriori

I.D.: 42860597

---

Data publicarii	20.05.19	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.000,00 RON - 1.000,00 RON

---

Descriere: Nr. de hidranti: 10, nr. verificari: 2 pe an. Operatiuni ce se executa: - controlul etanseitatii instalatiei de alimentare cu apa a hidrantilor (conducte, îmbinari, armaturi); - verificarea racordurilor hidrant si a tevilor de ajutor si înlocuirea celor defecte; - verificarea uzurii sau degradarii garniturilor de la racordurile robinetului hidrant si înlocuirea celor defecte; - verificarea rolelor de furtun si înlocuirea celor defecte; - verificarea suportilor rola furtun si înlocuirea celor defecti; - verificarea robinetilor hidrant si înlocuirea celor defecti. - verificare presiune apa pe coloana. Nota: - teava de refulare trebuie sa fie cu robinet tip perdea. In pret nu sunt incluse piesele de schimb. Piese care necesita inlocuire se vor include intr-un deviz, ce va fi inmanat beneficiarului. Devizul de piese de schimb si manopera se va factura separat. Preturile anterioare includ deplasarea tehnicienilor in vederea efectuarii lucrarilor in Galati. Piese de schimb se factureaza separat.

---