

Reparati auto

I.D.: 52946225

Data publicarii	21.12.20	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.282,36 RON - 8.282,36 RON

Descriere: Reparati auto (U. T): Inlocuire rulment cap telescop: 4,312, Inlocuire cure distributie cu pompa apa 5,401, Inlocuire cablu frana de mana 3,370, Inlocuire set placuta frana fata 3,371, Inlocuire set placuta frana spate 3,705, Inlocuire rulment sarcina 3,706, Inlocuire bieleta antiruliu 2,833, Inlocuire bieleta directie 3,320, Inlocuire antigel 3,186, Inlocuire arcuri fata 3,961, Inlocuire arcuri spate 3,958, Inlocuire lichid frana 3,152, Inlocuire discuri de frana spate 5,893, Inlocuire discuri de frana fata 5,891, SKF Rulment cap telescop BUC 2, Set pompa apa+ curea dintata BUC 1, Cablu frana de mana (Cod: 11.5953 CO) BUC 1,000, Set placute frana BUC 1, Set placute frana BUC 1, Rulment sarcina amortizor BUC 2, Bieleta antiruliu BUC 2, Bieleta directie BUC 1, inlocuire rulment sarcina 4,987, Inlocuire placue frana fata 4,465, Inlocuire set articulatie 4,312, Inlocuire rulment roata 4,312, Inlocuire antigel 3,286, Inlocuire set saboti frana spate 2,968, Inlocuire rulment presiune ambreiaj 3,143, Inlocuire termostat 2,968, Inlocuire discuri de frana spate 5,041, Inlocuire discuri de frana fata 5,040, inlocuire set placuta frana spate 3,203, Inlocuire cure distributie cu pompa apa 5,556, Inlocuire supapa AGR 3,271, Inlocuire toba final 2,716, inlocuire rulment roata 4,223 inlocuire antigel 3,096, inlocuire bieleta directie 3,755 inlocuire burduf articulatie 3,985, inlocuire cure distributie cu pompa apa 6,569.
