
Lucrări de reparații la instalația de încălzire Sală de sport Ștefănești

I.D.: 94068817

Data publicării	27.02.24	Coduri CPV	50720000-8 45330000-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 23.343,24 RON - 23.343,24 RON

Descriere: Reparatia la instalația de încălzire de la Sala de sport Ștefănești va fi realizata prin înlocuirea următoarelor materiale: Robinet 1 ½-4buc.; Racord ppr 1 ½ dn 50 ext-4buc.; Racord ppr 1 ½ dn 50 int-4buc.; Cot ppr-52buc.; Mufă pprdn 50-30buc.; Colier dn 50-120buc.; Țeavă ppr dn 50 cu inserție-200 metrii; Niplu dn 50-6buc. Manoperă refacere traseu țeavă încălzire, tur-retur, două coloane; Executantul este responsabil atat de siguranta operatiunilor si procedeele tehnologice utilizate, cat si de calificarea personalului folosit. Cumpararea directa realizată in Catalogul electronic SEAP va fi finalizata prin încheierea unui contract de lucrări.
