
Servicii de reparare aparatură de laborator

I.D.: 44659740

Data publicarii	26.11.19	Coduri CPV	50430000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.363,00 RON - 3.363,00 RON

Descriere: Reparare, revizie spectrofluorimetru Perkin Elmer curatarea opticii; verificarea softului de operare; repararea sursei de alimentare a lampii cu Xenon ; verificare energie lampa Xenon; centrare lampa Xenon pe axul optic al sistemului; verificarea fotomultiplicatorului; verificarea deplasarii lungimii de unda a spectrofluorimetrului; verificarea spectrofluorimetrului cu solutii etalon.
